



# その場を離れないで！！



ホームタンクからの灯油流出事故に注意しましょう

本格的な寒さとなるこの時期、ご家庭や事業所に設置しているホームタンクからの灯油流出事故が多く発生しています。

## ◆ こんな事故が発生しています

- ホームタンクからポリタンク等に小分け中、その場を離れたため、灯油がポリタンク等からあふれ近くの河川に流出してしまった。
- 除雪作業中、配管を傷つけてしまい、そこから灯油が漏れてしまった。

事故を未然に防ぐためには、**日常の点検や自主的な安全対策**が重要です。  
日頃からホームタンクや配管の状態を確認し、取り扱いには十分に注意してください。

## 流出事故を防ぐために

- ①ホームタンクからの小分け中は、その場を離れないでください。
- ②給油後はバルブをしっかりと閉めたことを確認してください。
- ③ホームタンク本体や配管に異常がないか定期的に点検をしてください。
- ④ホームタンクは屋根からの落雪の影響を受けない場所に設置してください。
- ⑤除雪時にホームタンクや配管を傷めないよう注意してください。
- ⑥灯油等が流出した場合は、元栓を閉め、流れ出ないように応急処置し、最寄りの消防署に連絡してください。

会津若松消防本部 予防課	☎0242-59-1403	会津若松消防署	☎0242-25-1200
会津坂下消防署	☎0242-83-4100	猪苗代消防署	☎0242-62-4433
会津美里消防署	☎0242-54-3934		